

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Faks:

Fliegl 271

Wydruk z: 24.09.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:

S00001422

Rok produkcji:

2025

Projekt:

Technika transportowa

Kategoria:

Przyczepa

53.800,⁰⁰ EUR

(plus VAT 19% 64.022,⁰⁰ EUR)

Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Opony	710/50R26.5
Hamulec pneumatyczny	✓
Oś sterująca	✓
Oś tandemowa	✓
Liczba osi	2
Państwo	Nowy
Stan techniczny	Dobra

Opis

- Wyposażenie:
- Podwozie tandemowe
- zul-gesamtgewicht-21000-kg-entspricht-18000kg-achslast-zzgl-3000kg-stuetzlast-nur-bis-40-kmhmoeglich
- Niesprężynowany dyszel obracany dla niższego zawieszenia
- Głowica kulowa K80Å.
- hydr-stuetzfusz
- 2-obwodowy hamulec pneumatyczny z ALBÅ.
- Zespół osi poruszający się mechanicznie
- Zawieszenie paraboliczne Jednostka tytanowa
- 2 osie z hamulcem, przednie sztywne, tylne kierowane, blokowane hydraulicznie
- achsausfuehrung-mit-eg-typengenehmigung-und-coc-papieren-inkl-kotfluegel-unterfahrschutz-undseitenmarkierungsleuchten
- Hydraulicznie składana osłona przeciwnajazdowa
- Most 6.300 mm x 2.380 mm
- Wysokość ściany tylnej i ścian bocznych 2.000 mm, przy wysokości ściany przedniej
- Ściany boczne ocynkowane
- hydraulische-groszraumrueckwand-800-mm-mit-getreid eschieber-420-mm-x-250-mm-gesamtlaenge-aufbau7100mm
- Hydrauliczna podłoga przesuwana z listwami poliuretanowymi dookoła, optymalne uszczelnienie, prowadzenie węży
- Oświetlenie LED 12 V z 7-pinową wtyczką
- Obsługa funkcji hydraulicznych za pośrednictwem jednostek sterujących ciągnika
- aluminiumaufbau-300-mm-seitlich-lose-nicht-montiert-nicht-mit-schiebeplane-abklappbarerbordwand-klappdach-15-und-23-m-seitenwaende-moeglich
- profilfueller-fuer-seitenwaende
- Drabinka do wspinania się zamontowana na przedniej stronie
- Tylne światła obrysowe (białe/czerwone)
- -
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.